SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911

REPORTE NACIONAL VIAS: 17_09_2025_16:00

Nro.	Provincia	Vía	Estado	Observaciones	Vía Alternativa
1	AZUAY	CUENCA - MOLLETURO - NARANJAL	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 53. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN EL KM 57, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 99 Y 105.	EL TRIUNFO (MANUEL J. CALLE) - LA TRONCAL - COCHANCAJ
2	AZUAY	CUENCA - GUARUMALES - MENDEZ - MACAS	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 58 SECTOR OSORANCHO, KM 61 SECTOR SANTA ROSA, KM 68 SECTOR CHALACAY, KM 86+500 SECTOR LA HERMITA, SECTOR SAN PABLO, SECTOR CHAULLAYACU, KM 107 SECTOR QUEBRADA GUAYAQUIL.	LUMAGPAMBA - GUALACEO - SIGSIG
3	AZUAY	CUENCA - GIRON - PASAJE - MACHALA	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 66, 112, 114, 118. CONDUCIR CON PRECAUCIÓN EN LOS KM 72, 75, 80.	N/A
4	COTOPAXI	LATACUNGA - PUJILI	PARCIALMENTE HABILITADA	PARROQUIA TINGO SECTOR TACAVALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR -	N/A
5	COTOPAXI	PUJILI - LA MANA	PARCIALMENTE HABILITADA	POR HUNDIMIENTO EN EL SECTOR SARAUGSHA DONDE SE HABILITO UNA VARIANTE	N/A
6	COTOPAXI	ZUMBAHUA - LATACUNGA	PARCIALMENTE HABILITADA	POR HUNDIMIENTO EN EL SECTOR SARAUGSHA DONDE SE HABILITO UNA VARIANTE // PARROQUIA TINGO SECTOR TACAVALO KM 106 -79 -84 -85 DESLIZAMIENTO TALUD INTERIOR	N/A
7	CHIMBORAZO	RIOBAMBA - CEBADAS - MACAS	PARCIALMENTE HABILITADA	SOCAVAMIENTO EN EL SECTOR DE ATILLO / PASO SOLO A VEHÍCULOS PEQUEÑOS Y BUSES INTERPROVINCIALES / SE RECOMIENDA CONDUCIR CON PRECAUCIÓN	RIOBAMBA - PENIPE - COTALÓ - BAÑOS
8	EL ORO	VIA PORTOVELO - PINDO - TRAPICHE	HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR	HABILITADA AL PASO SOLO VEHICULOS LIVIANOS	N/A
9	EL ORO	VIA CERRO AZUL - PACCHA	PARCIALMENTE HABILITADA	A LA ALTURA DE CERRO AZUL DESLIZAMIENTO DE TIERRA Y ROCAS	N/A
10	EL ORO	ZARUMA - ATAHUALPA	PARCIALMENTE HABILITADA	HUNDIMIENTO A LA ALTURA DE MALVAS	N/A
11	EL ORO	SARACAY-BALSAS	PARCIALMENTE HABILITADA	HABILITADO UN CARRIL A LA ALTURA DEL RESTAURANT DON PEPE	BALSAS-RIO PINDO
12	EL ORO	VIA PIÑAS - PORTOVELO	PARCIALMENTE HABILITADA	HABILITADO UN CARRIL POR SOCAVAMIENTO EN LA VÍA A LA ALTURA DEL SITIO EL PACHE	N/A
13	EL ORO	VIA LAS LAJAS - PUYANGO	PARCIALMENTE HABILITADA	HABILITADA UN CARRIL POR DESLIZAMIENTO EN EL SECTOR TIGRE 2	N/A
14	EL ORO	VIA PACCHA - AYAPAMBA	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA CON PASO PROVISIONAL	N/A
15	EL ORO	SARACAY-PIÑAS	PARCIALMENTE HABILITADA	DEBIDO A TRABAJOS DE CAMBIO DE ALCANTARILLA A LA ALTURA DEL SITIO MONOS, SE ENCUENTRA HABILITADO UN CARRIL	N/A
16	EL ORO	VIA BALSAS - MARCABELI	PARCIALMENTE HABILITADA	HABILITADO UN CARRIL POR DESLIZAMIENTO DE TIERRA	N/A
17	EL ORO	BALSAS-RIO PINDO	PARCIALMENTE HABILITADA	SOCAVAMIENTO Y DESLIZAMIENTO A LA ALTURA DE SITIO GUERRAS	N/A
18	ESMERALDAS	Y DE EL SALTO - MUISNE	PARCIALMENTE HABILITADA	.CERRADA POR TRABAJOS DE CAMBIOS DE ALCANTARILLA POR PARTE DE MTOP	N/A
19	LOJA	VÍA SARAGURO - CUENCA	PARCIALMENTE HABILITADA	PARROQUIA URDANETA / SECTOR NUEVA ESPERANDA: PRESENCIA DE SOCAVAMIENTO	N/A

20	LOJA	VIA ALAMOR - ARENILLAS	PARCIALMENTE HABILITADA	SECTOR: CCOCHURCHO / DESLIZAMIENTO	N/A
21	LOJA	VÍA EL EMPALME - MACARÁ	PARCIALMENTE HABILITADA	PARROQUIA LARAMA /SECTOR CEDRAL	N/A
22	LOJA	VÍA YANGANA - VALLADOLID	PARCIALMENTE HABILITADA	DESLIZAMIENTO DE TIERRA	N/A
23	LOJA	VÍA CELICA - ALAMOR - EL EMPALME	PARCIALMENTE HABILITADA	PASO RESTRINGIDO PARA TRANSPORTE PESADO DEBIDO A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL COE CANTONAL DE CELICA, CONSIDERANDO LAS EMERGENCIAS QUE HAN AFECTADO EL AREA URBANA DEL CANTON. VIAS ALTERNAS: - DESDE LOJA HACIA LA COSTA Y VICEVERSA, TRAMO EL EMPALME - MACARÁ - SAUCILLO - SABANILLA - PINDAL - "YE"DE BALZONES - ARENILLAS: PARCIALMENTE HABILIDAD / VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA.	N/A
24	LOJA	VIA A LA COSTA / SAN VICENTE - LAS CHINCHAS - TAMBARA	PARCIALMENTE HABILITADA	VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA	N/A
25	LOJA	VIA CARIAMANGA - ESPINDOLA	PARCIALMENTE HABILITADA	DESLIZAMIENTO DE TIERRA, SOCAVON DE CONSIDERACION / SECTOR SAN ANTONIO - MACAICANZA / PASO PROVISIONAL A UN COSTADO DE LA VIA PRINCIPAL	N/A
26	LOJA	VÍA GONZANAMÁ - CARIAMANGA	PARCIALMENTE HABILITADA	SECTOR CHIRIGUALA / VÍA EN RIESGO DE COLAPSAR. CIRCULAR CON PRECAUCION.	N/A
27	LOJA	VIA CELICA - ALAMOR	PARCIALMENTE HABILITADA	SECTOR EL DULCE	N/A
28	LOJA	VÍA MASANAMACA - QUINARA	PARCIALMENTE HABILITADA	DESLIZAMIENTO DE TIERRA / ENTRADA A LA CONCESIÓN MINERA "PISCONAMACA"	N/A
29	LOJA	VIA LOJA - SARAGURO / SECTOR BOSQUE EL SAYO	PARCIALMENTE HABILITADA	PERMANERÁ CON UN CARRIL HABILITADO. VIA ALTERNA: URDANETA- YACUAMBI- LA SAQUEA - ZAMORA - LOJA (VIA ANTIGUA) UNICAMENTE PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MEDIANOS DE HASTA 3.5 DE TONELAJE	N/A
30	LOJA	VÍA ANTIGUA LOJA - CUENCA	PARCIALMENTE HABILITADA	SECTOR MASACA / DESLIZAMIENTOS DE TIERRA / MAQUINARIA DE PREFECTURA DE LOJA SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE LIMPIEZA DE LA VIA	N/A
31	MANABI	TOSAGUA - BAHIA	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA A LA ALTURA DEL KM 5, SECTOR VERDUN	N/A
32	MANABI	CANUTO - CALCETA	PARCIALMENTE HABILITADA	SOCAVÓN A LA ALTURA DE CANUTO	SAN PLACIDO - SAN SEBASTIAN
33	MANABI	ROCAFUERTE - TOSAGUA	PARCIALMENTE HABILITADA	SOCAVON EN EL KM. 187, HABILITADO UN CARRIL Y MEDIO	CANUTO - CALCETA
34	MANABI	JIPIJAPA - LIMITE PROVINCIAL MANABI/GUAYAS (LA CADENA)	PARCIALMENTE HABILITADA	AFECTACION PARCIALMENTE DE UN CARRIL EN EL KM 75 DE LA VIA PAJAN -CASCOL (SITIO CAÑITA) POR HUNDIMIENTO DE VIA.	N/A
35	MANABI	SAN JOSE DE CHAMANGA - PEDERNALES	PARCIALMENTE HABILITADA	PARCIALMENTE HABILITADA POR SOCAVÓN CON LAS RESPECTIVAS SEÑALETICAS	N/A
36	MORONA SANTIAGO	GUALAQUIZA - CHIGUINDA - SIGSIG - CUENCA	PARCIALMENTE HABILITADA	CON PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR CHURUCO	GUALAQUIZA-EL PORTON-RIO NEGRO-VIA ESTATAL E-594
37	MORONA SANTIAGO	TIWINTZA - SAN JOSÉ DE MORONA	PARCIALMENTE HABILITADA	DESLIZAMIENTO EN EL KM 86.400	N/A
38	MORONA SANTIAGO	LIMON - GUALACEO	PARCIALMENTE HABILITADA	DESLIZAMIENTO DE TIERRA SECTOR CERRO BOSCO	N/A
39	MORONA SANTIAGO	MACAS - RIOBAMBA	PARCIALMENTE HABILITADA	PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN LOS SECTORES KUGUSHA, 05 MINUTOS PASANDO ZUÑAC Y EL RETIRO.	MACAS - PUYO

40	MORONA SANTIAGO	LIMON - SAN JUAN BOSCO	PARCIALMENTE HABILITADA	DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR PAXI	N/A
41	MORONA SANTIAGO	BELLA UNION - LIMON	PARCIALMENTE HABILITADA	PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR CHINGANAZA.	N/A
42	MORONA SANTIAGO	MENDEZ - GUARUMALES-CUENCA	PARCIALMENTE HABILITADA	PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO SECTOR EL COPAL // PARCIALMENTE HABILITADA EN EL KM 58 SECTOR OSORANCHO, KM 61 SECTOR SANTA ROSA, KM 68 SECTOR CHALACAY, KM 86+500 SECTOR LA HERMITA, SECTOR SAN PABLO, SECTOR CHAULLAYACU, KM 107 SECTOR QUEBRADA GUAYAQUIL (JURISDICCIÓN AZUAY)	PLAN DE MILAGRO- CUENCA (POR LA LOMA DE LA VIRGEN)
43	MORONA SANTIAGO	Y DE PATUCA - TIWINTZA	PARCIALMENTE HABILITADA	CON PRECAUCIÓN DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN EL SECTOR EL CHURRO (COLONOS) (PATUCA).	N/A
44	NAPO	EL REVENTADOR - Y DE BAEZA	CERRADA	DESLIZAMIENTO	Y DE BAEZA - Y DE NARUPA
45	NAPO	Y DE BAEZA - LAGO AGRIO	CERRADA	DESLIZAMIENTO	N/A
46	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	VIA VALLE HERMOSO - CRISTOBAL COLÓN - LOS BANCOS	HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR	PASO VEHICULAR CONTROLADO CON RESTRICCIÓN PARA VEHÍCULOS EXTRA PESADOS - PUENTE EN MAL ESTADO.	N/A
47	SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	PUERTO NUEVO - LA CONCORDIA - BY PASS LA CONCORDIA	PARCIALMENTE HABILITADA	DEL REDONDEL DE LA CONCORDIA CON DIRECCIÓN A MONTERREY DEBIDO A SOCAVÓN.	N/A
48	SUCUMBIOS	LAGO AGRIO-EL REVENTADOR	PARCIALMENTE HABILITADA	SOCAVAMIENTO EN EL KM48, DESNIVEL POR CAMBIO DE TUBERIA POLIDUCTO- RECINTO ATENAS KM 72 , DESNIVEL Y PERDIDA DE CALZADA KM 92	COCA - LORETO
49	SUCUMBIOS	VIA INTEROCEANICA - LA BONITA - EL PLAYON	HABILITADA CON RESTRICCIÓN VEHICULAR	CIRCULACIÓN EN HORARIO RESTRINGIDO DE 05H00 A 16H30 SOLO PARA VEHÍCULOS 4X4, CIRCULAR CON PRECAUCIÓN, CONSTANTES DESLIZAMIENTOS DE TIERRA Y PERDIDA DE LA MESA DE LA VÍA, SECTORES AFECTADOS: EL PLAYÓN DE SAN FRANCISCO, EL HIGUERÓN, LA FAMA [KM 70], LA ALEGRÍA, EL CALVARIO, LA PRENSA, QUEBRADA SIETE VECES, CASCADA VELO DE NOVIA, EL CABUYAL, PUENTE RÍO SUCIO [KM 86], LA PLAYA [KM 55] Y LA AMARILLA [KM 9] Y VARIOS SECTORES MÁS. RUTAS ALTERNAS: SUCUMBIOS – ORELLANA - Y DE NARUPA – BAEZA - QUITO O VICEVERSA.	N/A
50	TUNGURAHUA	BAÑOS - PENIPE - RIOBAMBA // LIMITE PROVINCIAL TUNGURAHUA/CHIMBORAZO	CERRADA	CERRADA POR DISPOSICIÓN DE SNGR	N/A
51	ZAMORA CHINCHIPE	VIA YANTZAZA - ZUMBI	PARCIALMENTE HABILITADA	DESBORDAMIENTO DEL RÍO	N/A
52	ZAMORA CHINCHIPE	VIA ANTIGUA ZAMORA - LOJA	PARCIALMENTE HABILITADA	DESALIZAMIENTO TIERRA	N/A
53	ZAMORA CHINCHIPE	PALANDA - ZUMBA	PARCIALMENTE HABILITADA	VARIOS DESLIZAMIENTOS DE TIERRA / SECTOR GIRASOLES - AGUA DULCE Y PALANUMA.	N/A
54	ZAMORA CHINCHIPE	ZUMBI - PAQUISHA	PARCIALMENTE HABILITADA	DESLIZAMIENTO DE TIERRA EN ZUMBI / MAQUINARIA EN COORDINACION	N/A
55	ZAMORA CHINCHIPE	VÍA ZAMORA - YANTZAZA	PARCIALMENTE HABILITADA	SECTORES CHAMICO / LA SAQUEA / VIALZACHIN / PIEDRA LIZA : DESBORDAMIENTO DE RIO Y PRESENCIA DE DESLIZAMIENTOS	VIA ANTIGUA ZAMORA - LOJA
56	ZAMORA CHINCHIPE	VIA ANTIGUA ZAMORA - LOJA	PARCIALMENTE HABILITADA	DESALIZAMIENTO TIERRA	N/A
57	ZAMORA CHINCHIPE	VÍA ZAMORA - YANTZAZA	PARCIALMENTE HABILITADA	SECTORES CHAMICO / LA SAQUEA / VIALZACHIN / PIEDRA LIZA : DESBORDAMIENTO DE RIO Y PRESENCIA DE DESLIZAMIENTOS	VIA ANTIGUA ZAMORA - LOJA

58	ZAMORA CHINCHIPE	VIA ANTIGUA ZAMORA - LOJA	PARCIALMENTE HABILITADA	DESALIZAMIENTO TIERRA	N/A
59	ZAMORA CHINCHIPE	VÍA ZAMORA - YANTZAZA	PARCIALMENTE HABILITADA	SECTORES CHAMICO / LA SAQUEA / VIALZACHIN / PIEDRA LIZA : DESBORDAMIENTO DE RIO Y PRESENCIA DE DESLIZAMIENTOS	VIA ANTIGUA ZAMORA - LOJA
60	ZAMORA CHINCHIPE	VIA YANTZAZA - ZUMBI	PARCIALMENTE HABILITADA	DESBORDAMIENTO DEL RÍO	N/A

**FUENTE: Página Web
del SIS ECU 911**